


SVJ Jana Masaryka 1312 – 1315, HK


Informativní snímkování termokamerou provedené dne 22.1.2016.





Snímek č. 1 – pohled na č.p. 1315




Snímek č. 2 – pohled na č.p. 1312 – 13




Snímek č. 3 – dilatace mezi č.p. 1313 a 14




Snímek č. 4 – hlavní vstup – č.p. 1312




Snímek č. 5 – č.p. 1312 – rozmezí sklepy a bytové podlaží





Snímek č. 6 – č.p. 1312 – štítová stěna – lodžie




Snímek č. 7 – č.p. 1312 – zadní strana 1. – 2. NP





Snímek č. 8 – č.p. 1315 – zadní strana 6. – 7. NP




Snímek č. 9 – č.p. 1313 - 14 – zadní strana 4. – 5. NP – dilatace





Snímek č. 10 – č.p. 1315 štítové stěna - 1. – 2. NP




Snímek č. 11 – č.p. 1315 štítové stěna - 2. – 3. NP




Snímek č. 12 – č.p. 1315 štítové stěna - 4. NP




Snímek č. 13 – č.p. 1315 přední strana - 1. – 2. NP



Snímek č. 14 – č.p. 1315 – přední strana - 5. – 6. NP



Snímek č. 15 – č.p. 1314 – přední strana - 1. – 2. NP



Snímek č. 16 – č.p. 1313 – společná lodžie

